

Исх. №013
От 17.01.2023

Председателю правления ТСЖ «Пирамида»
Черепанову А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич,

Сообщаю Вам, что лифт производства Macruarsa, зав. № 200498, установленный в административной части здания, находится в неработоспособном состоянии.


Для восстановления работоспособности лифта необходимо приобрести или отремонтировать следующие узла, а также выполнить работы по их замене:

- 1) Отремонтировать частотный преобразователь ориентировочная стоимость ремонта составляет 79 000,00 руб., в т.ч. НДС.
- 2) Приобрести новую плату MicroBAsic. Стоимость новой платы составляет 130 076,00 руб., в т.ч. НДС.
- 3) Приобрести и установить датчик точной остановки ANTEEFINAL SUPERIOR 228. Стоимость датчика составляет 11 500,00 руб., в т.ч. НДС.
- 4) Заменить реле Omron G2R-2 110VAC, в кол-ве 2 шт. Стоимость 2х реле составляет 4220,00 руб., в т.ч. НДС.
- 5) Провести пуско-наладочные работы. Стоимость работ составляет 46 800,00 руб., в т.ч. НДС.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет 271 596,00 руб., в т.ч. НДС

Данное коммерческое предложение действительно в течение 20 рабочих дней.

С уважением,
Главный инженер



Козлов С.В.